

Perfection

Dwuskładnikowa farba jachtowa



OPIS PRODUKTU

Dwuskładnikowa nawierzchniowa jachtowa farba poliuretanowa o najwyższej trwałości:

- ✓ najwyższa trwałość spośród farb w ofercie firmy International
- ✓ niezwykle wysoka odporność na działanie promieni UV
- ✓ wysoka odporność mechaniczna oraz chemiczna (oleje, alkohole, słabe kwasy i zasady)
- ✓ duży wybór kolorów
- ✓ łatwość aplikacji

DANE TECHNICZNE

Kolor	Duży wybór, zgodnie z listą kolorów. W sprawie konkretnego koloru proszę o kontakt, aby sprawdzić dostępność
Powierzchnia	Wysoki połysk
Wydajność	11.9 m ² /l (pędzel)
Stosunek mieszania	2:1 (objętościowo)
Gęstość	1.17 kg/l
Trwałość w stanie zamkniętym	> 2 lat
Opakowania	750 ml 2.5 l

CZAS WYSYCHANIA/POKRYWANIA KOLEJNĄ WARSTWĄ

	Czas wysychania							
	5°C	15°C	23°C	35°C				
Suche w dotyku	11 h	7 h	4 h	3 h				
Czas przykrycia kolejną warstwą (temperatura powierzchni)								
	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Lakier:								
Perfection	28 h	4 dni	14 h	3 dni	6 h	2 dni	4 h	1 dzień

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni

POWIERZCHNIE LAKIEROWANE:

W dobrym stanie: przemyć preparatem International Super Cleaner, zmyć wodą, wysuszyć. Zmatować papierem ściernym 280-320, odpylić**W złym stanie:** usunąć wszystkie naniesione wcześniej warstwy lakieru

WSZYSTKIE POWIERZCHNIE

Przygotowaną powierzchnię obowiązkowo zagruntować zgodnie z poniższymi zaleceniami, następnie nałożyć podkład Perfection Undercoat

DREWNO SUROWE:

Zagruntować preparatem International Interprotect

STAL:

Zagruntować preparatem International Interprotect

ALUMINIUM:

Zagruntować preparatem International Interprotect

LAMINATY:

Przemyć preparatem International Super Cleaner, przemyć wodą, osuszyć. Zmatowić papierem ściernym 180-220. Odpylić. Nie gruntować

LAMINATY W ZŁYM STANIE:

Przygotować powierzchnię (szlifowanie, odpylenie, odtłuszczenie). Zaleca się zastosowanie trzech warstw preparatu International Interprotect

Malowanie:**PĘDZEL, WAŁEK:**

Zmatowić farbę podkładową papierem 320-400, odpylić. Nałożyć 2-3 warstwy International Perfection

NATRYSK:

Nie malować natryskowo!

Ważne:

W przypadku jasnych kolorów pierwszą warstwę można mieszać w stosunku 50:50 z podkładem Perfection Undercoat. Pozwoli to na osiągnięcie większej głębi koloru
Wskazane malowanie w temperaturze >15°C

Nie malować w pełnym słońcu

Nie malować wprost z puszki. Pozostawianie otwartej puszki znacząco skraca czas przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość.

Nie pozostawiaj powierzchni drewna niezabezpieczonej na dłuższy czas. Poziom wilgotności materiału może ulec zmianie i utrudnić lakierowanie

Lakier do użytku powyżej linii wodnej

Nigdy nie nakładaj lakieru jednoskładnikowego na powierzchnię lakierowaną lakierem dwuskładnikowym i odwrotnie

Jeżeli przekroczono maksymalny czas pokrycia kolejną warstwą, należy przeszlifować powierzchnię papierem 280-320

Używaj wyłącznie zalecanych rozpuszczalników

Temperatury:

Zakres temperatur użycia farby Perfection:

- ✓ Lakier: 15-35°C
- ✓ Otoczenie: 5-30°C
- ✓ Lakierowana powierzchnia: 5-30°C

Inne:

Przed użyciem wstrząsnąć

Metody nakładania: pędzel, wałek

Rozpuszczalnik: wałek/pędzel – Thinner no 9